

# Spielplatz-Prüfbericht Jahres-Hauptprüfung

Platz: Spielplatz Name

Ort: - -

Platz-Nr.: 293-SP

Auftraggeber: - -

Prüfung durch: Klaus Serwotka

Prüfung am: 04.04.2019

Angaben zum Bericht

Erstelldatum: 08.04.2019

Mandanten-Nr.: 00

## Gesamtbewertung Platz

Bewertung Platz:  4

gem. Prüfung vom: 04.04.2019

## Gerät/Bestand/Ausstattung

Gerät/Bestand: **Rutschenturm mit Edelstahlrutsche**

Geräte-Nr: 215811

Hersteller:

Befund zum Gerät/Bestand:

Befundnummer: 7874

Status:  4

Mangel: Abstand zwischen oberster Leitersprosse und Podest zu groß

Maßnahmen: Am Unterzug noch ein Brett anbringen

Bemerkung: Abstand Soll-Maß unter 89 mm, Ist-Abstand 110 mm



## Gerät/Bestand/Ausstattung

Gerät/Bestand: **Fallschutz**

Geräte-Nr: 215801

Hersteller:

Befund zum Gerät/Bestand:

Befundnummer: 7876

Status:  4

Mangel: Fallschutzmaterial mit Grasbewuchs verunreinigt

Maßnahmen: säubern

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Bäume und Sträucher

Geräte-Nr: 215807

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 7868

Status:  3

Mangel: Auf Totholz achten

Maßnahmen: beobachten

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Tischtennisplatte

Geräte-Nr: 215806

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 7869

Status:  3

Mangel: Spielfläche teilweise aufgebrochen

Maßnahmen: Fläche ausspachteln und verschleifen

Bemerkung: Empfehlung: AKEMI Steinkleber verspachteln



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Schwellensandkasten

Geräte-Nr: 215803

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 7870

Status:  3

Mangel: wenig Spielsand vorhanden

Maßnahmen: Sand auffüllen

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Karussell MG

Geräte-Nr: 215804

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 7871

Status:  3

Mangel: Sitzfläche verrottet

Maßnahmen: zeitnah ersetzen

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Bänke 4 Stück

Geräte-Nr: 215810

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 7872

Status:  3

Mangel: Sämtliche Bänke sind stark vermoost und mit Flechten überzogen

Maßnahmen: reinigen, abschleifen, lackieren

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Federspielgerät Fisch Memo

Geräte-Nr: 215809

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 7873

Status:  3

Mangel: Sitzfläche verrottet und bemoost

Maßnahmen: zeitnah ersetzen, säubern

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Rutschenturm mit Edelstahlrutsche

Geräte-Nr: 215811

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 7875

Status:



Mangel: Hölzer der Unterzüge mit leichtem Pilzbefall

Maßnahmen: beobachten, gegebenenfalls austauschen

Bemerkung:



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Stabgitterzaun 1,80 m hoch

Geräte-Nr: 21914404041911

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 7877

Status:



Mangel: Unzulässige Spitzen an der Oberkante

Maßnahmen: Spitzen mit U-Profil sichern, oder Zaunelemente umdrehen

Bemerkung: Empfehlung: Zaunsicherung im Bereich der Spielplatzgeräte wäre ausreichend (ca. 15 Felder)



### Gerät/Bestand/Ausstattung

**Gerät/Bestand:** Beschilderung

Geräte-Nr: 215800

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 8306

Status:



Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** **Abfallbehälter 3x**

Geräte-Nr: 215802

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 8307

Status:



Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** **Einerschaukel MG**

Geräte-Nr: 215805

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 8308

Status:



Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

**Gerät/Bestand/Ausstattung**

**Gerät/Bestand:** **Federspielgerät Schildkröte grau**

Geräte-Nr: 215808

Hersteller:

**Befund zum Gerät/Bestand:**

Befundnummer: 8309

Status:



Mangel:

Maßnahmen:

Bemerkung:

Erklärung Status:	0: ungeprüft	1: mängelfrei	2: Pflegemangel	3: leichter Mangel (3 Monate)	4: leichter Mangel (1 Monat)	5: schwerer Mangel (1 Woche)	6: schwerer Mangel (sofort)
-------------------	--------------	---------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

DIN EN 1176 1-11 -Spielplatzgeräte-

DIN EN 1177 -Stoßdämpfende Spielplatzböden-

DIN EN 18034 -Spielplatz und Freiräume zum Spielen-

DIN EN 33942 -Barrierefreie Spielgeräte-

DIN EN 14974 -Anlagen für Benutzer von Rollsportanlagen-

DIN EN 748 -Spielfeldgeräte – Fußballtore-

DIN EN 13219 -Sportgeräte-

Überprüfung durchgeführt von:

**SIGENA Spielplatz-Service**

**Vertrieb: Helmut Krönert**

Postfach 131

91294 Forchheim

Telefon: 0178/8193004

[h.kroenert@sigena.net](mailto:h.kroenert@sigena.net)

[www.sigena.net](http://www.sigena.net)



gez. Klaus Serwotka, Prüfer nach DIN EN SPEC 79161